

# 印刷ジョブを取り消す方法(windows Vista編)

手順

プリンタの電源を切ってから行ってください

①スタートをクリックする



②コントロールパネルをクリック



③プリンタをクリックする


※表示が異なる場合は「コントロールパネルホーム」をクリック



④プリンタの型番を探し、右クリック



⑤全てのドキュメントの取り消し



⑥「はい(Y)」をクリック

